



## Cisaillement

### Définition

Une poutre subit une sollicitation de cisaillement simple lorsqu'elle est soumise à deux systèmes d'action de liaison qui se réduisent dans un plan (P) perpendiculaire à la ligne moyenne à deux forces directement opposées.



Sous l'action de ces deux forces la poutre tend à se séparer en deux tronçons **E1** et **E2** glissant l'un par rapport à l'autre dans le plan de section droite (P).




Les éléments de réduction en G du torseur des efforts de cohésion s'expriment par :

$$\{ Cohésion \} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ T_y & 0 \\ T_z & 0 \end{Bmatrix}_{(x, y, z)}$$

**remarques :**

\* on peut toujours remplacer les composantes d'effort tranchant (**T<sub>y</sub>** et **T<sub>z</sub>**) par une unique composante **T** en réalisant un changement de repère.



- \* le cisaillement pur n'existe pas, il subsiste toujours de la flexion...

### Essai de cisaillement


Il est physiquement impossible de réaliser du cisaillement pur au sens de la définition précédente. Les essais et résultats qui suivent permettent toutefois de rendre compte

des actions tangentielles dans une section droite et serviront ainsi dans le calcul de pièces soumises au cisaillement.

On se gardera cependant le droit d'adopter des coefficients de sécurités majorés pour tenir compte de l'imperfection de la modélisation.

Considérons une poutre (E) parfaitement encastree et appliquons-lui un effort de cisaillement  $\vec{F}$  uniformément réparti dans le plan (P) de la section droite (S) distante de  $\Delta x$  du plan (S<sub>0</sub>) d'encastrement (voir fig.).

On se rapproche des conditions du cisaillement réel, à condition de vérifier que  $\Delta x$  es très petit.




Si l'on isole (E1), on trouve alors le torseur de cohésion suivant :

$$\{Cohésion\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ -F & 0 \\ 0 & F \cdot \Delta x \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Lorsque  $\Delta x$  tend vers 0, on retrouve alors le torseur de cohésion du cisaillement pur.

### Analyse de la courbe obtenue



◇ **Zone OA** : c'est la zone des déformations élastiques. Si l'on réduit la valeur de  $F$  jusqu'à une valeur nulle, l'éprouvette retrouve sa forme initiale.

◇ **Zone ABC** : c'est la zone des déformations permanentes. Si l'on réduit la valeur de  $F$  jusqu'à une valeur nulle, l'éprouvette ne retrouve pas sa forme initiale. (déformations plastiques)

### Déformations élastiques

L'essai précédent a permis pour différents matériaux d'établir la relation :

$$\frac{F}{S} = G \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Unités : **F** en Newton

**S** en mm<sup>2</sup>

**G** en MPa

**Δy** et **Δx** en mm.

G est une caractéristique appelée **module d'élasticité transversal** ou **module de Coulomb**.

Matériau	Fontes	Aciers	Laiton	Duralumin	Plexiglas
G (MPa)	40000	80000	34000	32000	11000

### Contraintes

On définit la contrainte  $\tau$  dans une section droite (S) par la relation :

$$\tau = \frac{T}{S}$$

avec :  $\tau$  : contrainte tangentielle de cisaillement en MPa (valeur moyenne).

**T** : effort tranchant en Newton.

**S** : aire de la section droite (S) en mm<sup>2</sup>.

### Relation entre contrainte et déformation

Nous avons déjà vu que  $\tau = \frac{T}{S}$ , que  $\frac{F}{S} = G \frac{\Delta y}{\Delta x}$  et nous savons que F=T.

On en déduit que :

$$\tau = G \frac{\Delta y}{\Delta x} = G \cdot \gamma$$

$$\gamma = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

est appelé glissement relatif.

### Caractéristiques mécaniques d'un matériau

◇ **Contrainte tangentielle limite élastique  $\tau_e$**

C'est la valeur limite de la contrainte dans le domaine élastique.  
Pour l'acier, cette valeur est comprise entre 250 MPa et 600 MPa.

◇ **Contrainte tangentielle de rupture  $\tau_r$**

C'est la valeur limite de la contrainte avant rupture de l'éprouvette.

### Condition de résistance

Pour des raisons de sécurité, la contrainte tangentielle  $\tau$  doit rester inférieure à une valeur

limite appelée contrainte pratique de cisaillement  $\tau_p$ .

On a :

$$\tau_p = \frac{\tau_e}{S}$$

**S** est un coefficient de sécurité qui varie de 1,1 à 10 selon les domaines d'application.

La condition de résistance traduit simplement le fait que la contrainte réelle ne doit pas dépasser le seuil précédent, soit :

$$\tau_{réelle} = \frac{T}{S} < \tau_p$$